

## Udskiftning af MgO plader i skurene.

Jeg foreslår, at de MgO plader der er i en del af skurene, bliver udskiftet med et andet materiale for at undgå den fugtighed, der blandt andet medfører, at gulvet bliver vådt.

Det er efterhånden almindeligt kendt, at de omtalte MgO plader trækker fugt på grund af et for stort indhold af salt. Da byggeskadefonden ikke dækker udskiftningen af MgO plader i bygninger under fire kvadratmeter, betyder det, at vi som afdeling selv skal betale.

Den mest rentable løsning er sikkert, at få en aftale med en tømmers, der kan udføre hele entreprisen, hvilket jeg vil overlade til bestyrelsen at gå videre med.

Hilsen Bent Skafte nr. 5