



Teknik Gruppen <teknikgruppe.emblasgade@gmail.com>

Fwd: Vid.:utæt skur - udbedring - [REDACTED]

Teknik Gruppen <teknikgruppe.emblasgade@gmail.com>

2. juni 2021 kl. 10.14

Til: Bestyrelsen Emblasgade <bestyrelsen@emblasgade.com>

Hej Bestyrelsen

Som med den anden sag om skurene er der angivet fugtproblemer hvor dette også medtages når vi når dertil i TMF. Fremgangsmåden for at forstå fejlen er desværre ikke så simpel som SC har forsøgt, fejlene er kompliceret og dertil er der mistanke om der er udført conestøbning af gulv i skur hvilke hiver vandet op. Det er naturligvis vigtig at komme korrekt til bunds i sager som disse, for at forstå fejl og deres oprindelse.

Dog viser dog også sagens vigtighed på at bestyrelsen begynder at starte det indgået og påæagte samarbejde med teknikgruppen og LLO og fortsat presser på ved Domea og ikke indgå aftaler før dette er belyst, da alt berørt vil kunne pålægges foreningen uden mulighed for at hente penge trods dokumenteret fejl.

mvh

Michael

Teknikgruppen

[Citeret tekst er skjult]